



## Richtlinien für die Handhabung von Schachtunterteilen DN 2000

Vor dem Abladen ist jede Lieferung auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu prüfen.

Die Schachtbauteile sind mit Hebezeugen abzuladen, die mit einem Feinhub ausgestattet sind. Bagger müssen der Unfallverhütungsvorschrift VBG 40 entsprechen.

Zur Lastaufnahme sind geeignete Anschlagmittel zu verwenden.

Schlagartige Beanspruchungen (z.B. ruckartiges Heben oder Senken, plötzliches Aufsetzen, Fallenlassen) sowie Schleifen sind unzulässig.

Maximaler Schrägzug  $30^\circ$

Zum Abladen / Versetzen von Unterteilen ist evtl. ein Autokran notwendig.

